



Nuestro servicio de incendios

Las importantes mejoras introducidas en el mismo desde el año 1924

Su funcionamiento y material. - El retén de nueva planta. - Severidad. - Los sueldos de los bomberos han sido mejorados. - Lista de personal.

El servicio de incendios de Rentería ha mejorado considerablemente a partir de 1924, hasta cuya fecha, y desde hacía muchísimo tiempo, sólo disponía de los siguientes elementos: una bomba antigua, en bastante mal estado de conservación; una escalera, un tubo salvavidas y unos 200 metros de manguera.

En la actualidad, y gracias a los desvelos de nuestros munícipes, muy singularmente a los de don Carmelo Recalde, teniente de alcalde, encargado de tales servicios, están estos atendidísimos. Cuenta hoy el retén de incendios de la villa con los elementos siguientes: Dos carros devanadoras susceptibles de ser transportados por dos hombres con gran rapidez: contienen las herramientas del caso y unos 600 metros de manguera en excelente estado de conservación. Una moto-bomba Magirus, de las características siguientes: carro de dos ruedas para tiro de mano; en la lanza del carro, desmontable, hay un corchete que permite remolcar la bomba con un camión; el bastidor es de capa de acero prensado y descansa sobre el eje con muelles elásticos; las ruedas tienen llantas curvadas y cojinetes de bolas en los cabos; en la parte delantera y en la trasera lleva unos apoyos, y el primero se sujeta al suelo con un husillo que permite fijar la bomba durante su funcionamiento; las mangas de aspiración van colocadas en ambos lados, en unos soportes; delante hay una caja para herramientas y accesorios; sobre la bomba van instaladas dos aspas para llevar en cada una unos cien metros de manguera de tipo «Normal»; estas aspas no pueden girar durante la marcha; la bomba recoge y da salida a unos 900 litros por minuto, a una altura manométrica de 60 metros aproximadamente; esta bomba costó 16.000 pesetas. Tres faroles de carburo y cuatro de petróleo. Una camioneta «Ford» en «chasis»; falta carrozarla, labor que se hará en breve. Este vehículo, adquirido tras una interminable serie de trámites, ha costado 6.000 pesetas; la carrocería y el trabajo de su colocación costará otras 2.000.

Además, se han sustituido las anteriores uniones de las mangueras, de rosca, por otras de manejo más rápido y eficaz en caso de urgencia; se ha reformado la escalera plegable, ampliando su base y el número de ruedas, de dos a cuatro.

En la actualidad, el Ayuntamiento estudia la compra de un magnífico reflector y adquisición de extintores.

El retén de incendios posee un local propio y de nueva planta, situado en la Alameda, que ha costado al erario municipal alrededor de 12.000 pesetas

El cuerpo de bomberos ha sido aumentado en número: éste llega en la actualidad a 20 hombres, cuyos sueldos, que han mejorado, asimismo, considerablemente, son estos:



Sesenta pesetas anuales de consignación fija, más dos cincuenta por el servicio de los domingos y días festivos; tres pesetas por los ejercicios reglamentarios, que tienen lugar el primer domingo de cada mes, y luego, un tanto por servicio en caso de incendio, y sólo por presentación al mismo, más la cantidad que pueda devengar y que varía según las proporciones del fuego, la hora del mismo, etc.

Los ejercicios mensuales son obligatorios. Y es tal la rigurosidad que impera en lo que respecta a asistencia y puntualidad a los mismos, que recientemente fué expulsado un bombero que llevaba tres faltas consecutivas injustificadas. A diario, un bombero es el encargado del servicio de cuidado y limpieza del local.

De la eficacia del servicio de bomberos de Rentería formará el lector noción conque simplemente sepa que con ocasión de un siniestro en la fábrica de barnices de Lezo, de Guitet y C.^a, acudióse en socorro del mismo con tanta celeridad, que desde el aviso del fuego hasta la presentación de los bomberos en el lugar del mismo mediaron escasamente quince minutos.

No hace mucho se simuló un fuego en Rentería, y de noche; los bomberos, con todo el material, estuvieron dispuestos a intervenir en el supuesto incendio en unos diez minutos.

La lista de los elementos del servicio de incendios de Rentería es la siguiente: Jefe, don Antonio Ugarte; cabos, don Secundino Echeveste y don Isidro Olaizola.

Bomberos: Faustino Echeveste, Ramón Sagarzazu, Juan Sagarzazu, Julio Iglesias (mecánico), Ignacio María Loinaz, Bibiano Olaizola, Sebastián Oliden, Félix Oyarbide, Deogracias Esnal, Simón Echeverría, Esteban Imaz, Antonio Martiarena, Gregorio Salegui, Pedro Labandibar, José María Larraiz, Vicente Tolosa, Manuel Chopeitia y Manuel Urteaga.

TINTOTERIA IMPERIAL

LIMPIEZA ESMERADA DE TRAJES PARA CABALLEROS
Y SEÑORAS TINTES EN TODOS LOS COLORES LITOS
EN 12 HORAS PERFECCION PRONTITUD / ECONOMIA

FRANCISCO IMAZ

Calle de Arriba «NERE KAYOLA»

RENTERIA

GRAN CHURRERIA

DE

VICTORIANO GONZALEZ

DURANTE LAS FIESTAS PUESTO EN LA FERIA
- SE SIRVE A DOMICILIO -

Plaza Principal

RENTERIA